



1. 原台製25HP泵浦



2. 原台製泵浦所測的電流值 64.8A



3. 更換Pedrollo 15HP 節能泵浦



4. 修改入口管路



5. 修改出口管路



6. 修改出口管路



7. 完工



8. 更換Pedrollo 15HP 節能泵浦後側得電流值45.2A